

DTTM interviene en semáforos averiados

Ambato, 28 de junio.- El sistema de seguridad ECU 911 informó que los semáforos ubicados en las avenidas Julio Jaramillo y Julio Cesar Cañar (sector de los tanques de CEPE); así también en las avenidas Los Chasquis y Julio Jaramillo (ingreso a Huachi El Progreso), se encontraban con ciertas fallas técnicas y por lo tanto estaban apagados.

La Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad (DTTM) del GAD Municipalidad de Ambato, puso énfasis en este inconveniente para evitar la congestión vehicular, especialmente en las horas pico. De manera inmediata envió a técnicos especializados en el funcionamiento de los sistemas semaforicos para analizar la situación y realizar el respectivo mantenimiento de los aparatos.

Sobre este particular, los expertos indicaron que los semáforos se averiaron por el desprendimiento de varios cables producto de la inclemencia climática que al momento ya fueron reconectados, por lo que los aparatos funcionan con total normalidad.

De esta manera se pretende mejorar el tránsito en la ciudad. La Municipalidad recuerda a la ciudadanía que el tránsito es compromiso de todos, así que peatones y conductores a respetar las leyes. (AJ/WT)