

# ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SEMBRANDO ESPERANZA (ASOSERLIMSEMES)

Informe mensual sobre el cumplimiento de las actividades laborales correspondientes al mes de noviembre del 2023 (Grupo 1 encargado de las parroquias Unamuncho y Cunchibamba).

## Intervenciones

Intervenido el día 01, 02 y 03 de Noviembre del 2023

Calles yansapanta

## Descripción

Se realizó la intervención en la Calles yansapanta, ejecutando la limpieza de la vegetación y escombros existentes en la vereda con las 6 personas una distancia de 2500m.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos.

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenida el día 06, 07 y 14 de noviembre del 2023**

**En la calle Francisco yanapanta**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la calle Francisco yanapanta, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existentes en la vereda con las 6 personas lado izquierdo se realiza la limpieza con 3 personas y el lado derecho con 3 personas un total de 2685 m

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

<b>Antes de la intervención</b>	<b>Intervención</b>
	
<b>Después de la intervención</b>	



**Intervenido el día 08, 09 y 10 de noviembre del 2023**

**En la Calle Punta Ullo**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calle Miguel Punta Ullo, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existentes en la vereda con las 6 personas lado izquierdo con tres personas y el lado derecho con tres personas de una distancia total de 2110m.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



**Intervenido el día 11 y 13 de noviembre del 2023**

**En la Calle Lucas fulubuga**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calle Lucas fulubuga, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existente en la vereda, se trabajó con las 6 personas lado 1870 m .

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

Antes de la intervención	Intervención
	
<b>Después de la intervención</b>	



**Intervenido el día 15 de octubre del 2023**

**Calles Andres puengan**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calles Andres puengan, ejecutando la limpieza de vegetación existente en la vereda con las 6 personas un total de 1000 m

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos.

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 15 de octubre del 2023**

**Calles Pedro quinchana**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calle Pedro quinchana, ejecutando la limpieza de vegetación existente en la vereda con las 6 personas un total de 600 m

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos.

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 16 de octubre del 2023**

**Calles Jacinto Quiviza**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calles Jacinto Quiviza, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existente en las cunetas y veredas de un total de 156 m

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos.

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 16 de octubre del 2023**

**Calles Mateo pangui**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calle Mateo pangui, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existente en las cunetas y veredas de un total de 930 m

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos.

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 28 de noviembre del 2023**

**Calle Imperio incaico**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calle Imperio incaico, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existente en las cunetas y veredas de un total de 3556 m<sup>2</sup>, derrocamiento de la vereda en mal estado de una área total de 150 m<sup>2</sup> para proceder con la fundición respectiva de un área total de 350 m<sup>2</sup> y se intervino en el levantamiento y colocación de adoquín en mal estado presente en la vía de una área total de 102 m<sup>2</sup>

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos.



**Anexo 2**

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



Anexo 3

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Anexo 4

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Anexo 5

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención





**Intervenido el día 28, 29 y 30 de noviembre del 2023**

**Calle Huapante**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calle Huapante, ejecutando la limpieza de la vegetación en las 6 personas. Lado izquierdo se trabajó con 3 personas, lado derecho se trabajó con 3 personas, se trabajó en total 2589m<sup>2</sup>.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



## Anexo 2

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



Sra. SILVIA CAISAGUANO  
Representante legal de la Asociación De Mantenimiento Vial  
Sembrando Esperanza