

## ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SEMBRANDO ESPERANZA (ASOSERLIMSEMES)

Informe mensual sobre el cumplimiento de las actividades laborales correspondientes al mes de noviembre del 2023 (grupo 2 encargada de 3 parroquias Pinllo, Ambatillo y Quisapincha).

### Intervenciones

Intervenida el día 01, 02, 03, 06, 07 y 08 del 2023

#### En la calle Raimundo

#### Descripción

Se realizó la intervención en la calle Raimundo partiendo hacia lado este, ejecutando la limpieza de la vegetación existente en la vereda de ambos lados de la vía, cubriendo una distancia de 7089.50 m<sup>2</sup> se trabaja con 6 personas

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

Antes de la intervención



Intervención



Después de la intervención



Anexo 2

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



## Anexo 3

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 09 de noviembre del 2023**

**En la Calle Angela coronado**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calle Angela coronado, ejecutando la limpieza de vegetación, tierra, basura y desalojo en camioneta hasta el botadero, cubriendo una distancia de 1819.75 m<sup>2</sup> se trabaja con 6 persona.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



**Intervenido el día 10 y 11 de noviembre del 2023**

**En la Calle ollero**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la Calle ollero, ejecutando la limpieza de veredas de ambos lados de vegetación y basura desalojo en camioneta hasta el botadero, cubriendo una distancia de 2010 ml se trabaja con 6 persona

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:



**Intervenida el día 13 y 14 de noviembre del 2023**


**En la parroquia pinllo en el mirador**

### **Descripción**

Se realizó la intervención en la parroquia pinllo en el mirador, ejecutando la limpieza y desalojo de maleza existente en la vereda de una distancia de 1080 m<sup>2</sup>

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 15 y 16 de noviembre del 2023**

**En la calle castilla**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la calle castilla, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existente en el mirador, de un área total de 1420m<sup>2</sup>.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos:

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 16, 17, 20 de noviembre del 2023**

**En la calle Granada**

**Descripción**

Se realizó la intervención en las calle Granada, ejecutando la limpieza de vegetación y escombro existente en aceras y bordillo de una área total de 1050m<sup>2</sup>.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 20 de noviembre del 2023**

**En la calle Madrid**

**Descripción**

Se realizó la intervención en las calle Madrid, ejecutando la limpieza de vegetación y escombro existente en aceras y bordillo de una área total de 1100m<sup>2</sup>.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 21 de noviembre del 2023**

**En la calle Sevilla**

**Descripción**


Se realizó la intervención en las calle Sevilla, ejecutando la limpieza de vegetación y escombro existente en aceras y bordillo de una área total de 850m<sup>2</sup>.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 22 de noviembre del 2023**

**En la calle Monaco**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la calle Monaco, ejecutando la limpieza de vegetación y escombro existente en aceras y bordillo de una área total de 623m<sup>2</sup>.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 22 y 23 de noviembre del 2023**

**En la calle Francisco Santander entre la calle monaco y calle valencia**

**Descripción**

Se realizó la intervención en las calle Francisco Santander entre la calle monaco y calle valencia, ejecutando la limpieza de vegetación y escombros existente en aceras y bordillo de una área total de 950m<sup>2</sup>.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 24 y 27 de noviembre del 2023**

**En la calle Paris**

**Descripción**

Se realizó la intervención en las calle Paris, ejecutando la limpieza de vegetación y escombro existente en aceras y bordillo de una área total de 1035m<sup>2</sup>.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



**Intervenido el día 28, 29 y 30 de noviembre del 2023**

**En la calle Barcelona**

**Descripción**

Se realizó la intervención en la calle Barcelona, ejecutando la limpieza de vegetación y escombro existente en aceras y bordillo de una área total de 850m<sup>2</sup> y el derrocamiento de la vereda en mal estado de una área de 25.5 m<sup>2</sup>, para proceder con el encofrado y la fundición de una área de 75m<sup>2</sup>.

Para constancia de lo antes mencionado se adjunta los siguientes anexos

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



Anexo 2

**Antes de la intervención**



**Intervención**



**Después de la intervención**



Sra. SILVIA CAISAGUANO  
Representante legal de la Asociación De Mantenimiento Vial  
Sembrando Esperanza